

被災後の昇降機定期検査報告書記入例

②軽微な被災で簡易な保守点検で即時復旧

(第二面)

昇降機の状況等

【1. 昇降機に係る確認済証交付年月日等】～【7. 不具合の発生状況】省略
【8. 備考】 令和2年7月熊本豪雨で被災、令和2年7月〇日復旧 [被災状況] ピット内1.5m冠水 [対応] ピット内を排水後、ピット内機器類の動作確認

③確認申請を伴わないリニューアル若しくは部品交換等の保守点検で次回報告期限までに復旧

(第二面)

昇降機の状況等

【1. 昇降機に係る確認済証交付年月日等】～【7. 不具合の発生状況】省略
【8. 備考】 令和2年7月熊本豪雨で被災、令和2年〇月〇日復旧 [被災状況] ピット内1.5m冠水、感震器不動作 [対応] ピット内を排水後、ピット内機器類の動作確認、感震器の取替

④確認申請を伴わないリニューアル若しくは部品交換等の保守点検で次回報告期限を過ぎて復旧

(第二面)

昇降機の状況等

【1. 昇降機に係る確認済証交付年月日等】～【7. 不具合の発生状況】省略
【8. 備考】 令和2年7月熊本豪雨で被災、令和〇年〇月〇日リニューアルが完了し、復旧 [被災状況] 1階天井まで浸水、制御器、かご等冠水 [対応] 制御器、巻上機、主索、かご等リニューアル実施 併せて、1(18)駆動装置等の耐震対策、2(9)戸開走行保護装置(認定番号 ENNUN-〇〇〇)の設置、2(10)地震時等管制運転装置の設置

若しくは

検査結果表

特記事項

番号	検査項目	検査事項	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善(予定)年月
1(18)	駆動装置等の耐震対策	駆動装置等の耐震対策	既存不適格	駆動装置等の耐震対策の実施	令和〇年〇月
2(9)	戸開走行保護装置	戸開走行保護装置	既存不適格	戸開走行保護装置の設置	令和〇年〇月
2(10)	地震時等管制運転装置	地震時等管制運転装置	既存不適格	地震時等管制運転装置の設置	令和〇年〇月

※既存不適格事項の改善を実施した場合は、【8. 備考】欄若しくは、特記事項に改善内容を記載すること。ただし、大臣認定品を設置した場合は、【8. 備考】欄に必ず「認定番号」を記載すること。